

# L A S E R \*1960


Light amplification by stimulated emission of radiation

Světelné zesílení pomocí stimulované emise záření


Definice: optický kvantový generátor

Zdroj koherentního záření v IČ, viditelné nebo UV oblasti spektra, využívající jevu **stimulované emise** elektromagnetického záření **aktivních částic** (atomů, molekul, iontů, elektronů) buzených **vnějším zdrojem energie**.

Historie:




Incandescent vs. Laser Light



Vše začalo v 50 letech, kdy Arthur Schawlov a Charles H. Townes pracovali na výzkumu, který se vyvíjel směrem k objevení laseru. Zpočátku pracovali na MASERu a pak si dali za cíl vynalézt přístroj, který, podobně jako je **MASER** generátor a zesilovač mikrovlnného záření, bude zesilovat světelné záření. Jejich první publikace z roku 1957 odstartovali mezinárodní závod k postavení prvního pracujícího laseru. To se povedlo v roce 1960 Theodoru H. Maimanovi v Malibu. A v roce 1964 byla udělena Nobelova cena za fyziku N. G. Basovovi, A. M. Prochorovovi a právě C. H. Townesovi.


Konstrukce laseru : pracovní látka, budící zařízení, optický rezonátor

3 Basic Parts To Any Laser



## Fyzikální procesy v pracovní látce :


Dosažení inverzní populace energetických hladin aktivního prostředí buzením.  
Stimulovaná emise záření



1916 Einstein



Hladinové modely:




**1, 2, 3, 4 - energetické hladiny, B-buzení, SE- stimulovaná emise, RE-relaxace.**

- Energetické schéma tříhladinového systému, kde hladina 2 metastabilní.
- Energetické schéma tříhladinového systému s přímým buzením horní hladiny.
- Energetické schéma čtyřhladinového systému, kde hladiny 2, 3 jsou metastabilní

# Princip činnosti laserů (1)

Laser = aktivní prostředí + optický rezonátor


Schéma potenciální energie elektromů v atomu



Funkce optického rezonátoru : zesílení a filtrace

# Princip činnosti laserů (3)

## Optický rezonátor



- $Z_1$  a  $Z_2$  jsou rovnoběžná **zrcadla** s odrazivostí větší než 99%.
- Délka rezonátoru  $L$  je  $M$  násobkem půlsvlny ( $M$  je celé číslo). Délce  $L$  odpovídají **vlastní frekvence** rezonátoru  $v_M$  (**podélné módy laseru**).
- Uvnitř rezonátoru je **stojaté vlnění** elektrického pole  $E$  o frekvenci  $v_M = c/\lambda_M$

Definován poloměrem křivosti zrcadel  $R_i$  a jejich vzdáleností  $L$ , které určují parametr stability  $q_i$ :

$$q_i = 1 - L/R_i \quad (R_1 \dots \text{výstupní zrcadlo})$$

Pomocné parametry:  $s = 1/2 (q_1.q_2)$        $p = q_1 . q_2$

Oblast stability :  $0 < p < 1$

Dobrá mechanická stabilita:  $R_i < 5L$


Příklady : planární , fokální, konfokální, koncentrický ( $q_1 = q_2$ )

Semi – fokální, semi –konfokální, semi - koncentrický

Prověřit na grafu !


Stabilní a nestabilní rezonátor – rozdíl.

Tvar svazku uvnitř rezonátoru s kulovými zrcadly :



## Optické rezonátory

Objem optického (elektrického) pole náležející rezonátoru



Kvalita rezonátoru je určována především odrazivostí zrcadel. Uvedené 4 typy patří mezi tzv. stabilní rezonátory.

**Poloměr pasu svazku TEM00 :**

$$w_0 = \sqrt{\lambda \cdot L / \pi} \cdot \sqrt{p(1-p)/2(s-p)}$$

Příklad pro Nd:YAG : mody vyšších řádů se násobí koeficientem M

R1 = R2 = infinity, p = 1, s = 1, L = 456,2 mm, w0 = 0,393mm M = 8 w0real = 6,2 mm

R1 = inf, R2 = 2L, L = 566,2 mm, p = 1/2, s = 3/4 w0 = 0,438 M = 2,4 w0real = 1,1 mm


Parametry q1,q2 slouží k výpočtu polohy pasu svazku unvit rezonátoru, jeho velikosti na zrcadlech.

Vlastnosti laserového záření :

Monochromatičnost (UV, viditelná, IČ), koherence, směrovost

## CHARACTERISTICS OF THE LASER BEAM


Same Wavelength



Monochromatic

Všechny fotony mají stejnou energii a tím pádem i stejnou vlnovou délku.

Coherent



Světelné vlny mají stejnou fázi


Collimated

**Laserový svazek nediverguje.**  
Může se šířit na velké vzdálenosti bez znatelného rozšíření. Použití : topografie, satelity. Díky této vlastnosti může být svazek přesně fokusován do velmi malého průměru s vysokou hustotou energie.

### Tvar laserového svazku


$$I(r,z) = I_0(z) * \exp \{-2 * [r^2/w^2(z)]\}$$



Pro zjednodušení se často příčné mody vysvětlují jako průměr intenzity elektromagnetického pole v rezonátoru do roviny kolmé k ose rezonátoru. Mody se pak značí jako  $TEM_{l,m,n}$ . Z důvodu velkého počtu možných podélných modů se užívá označení pouze s příčnými mody  $TEM_{m,n}$ . (viz obr. 2. 2) Základní mod je  $TEM_{0,0}$ , který se nazývá jako gaussovský, neboť intenzita elektromagnetického pole měřená kolmo k optické ose má gaussovský průběh.



### Beam Quality


- The beam quality influences the cutting performance
- Thin and medium thick material cut best with a  $TEM_{00}$  mode (Gaussian distribution) and narrow focussing
- For thick plate (above 0.75") a  $TEM_{01}$  mode (ring mode) is the optimum beam for best cut quality





Zpracování laserového svazku po výstupu z rezonátoru

#### Focal Length Definition



V každém bodě je svazek charakterizován BPP :

$$W * \theta = \text{konst.}$$

Fokusace čočkou :

$$D_{\text{foc}} = f * \text{BPP}/D_{\text{in}}$$

$$D_{\text{foc}} = (4\lambda/\pi) * (f/D_{\text{in}}) * M^2$$

**Příklad :**  $D_{\text{in}} = 12\text{mm}$ ,  $f = 100\text{ mm}$ ,  $\text{BPP} = 88$   
 $D_{\text{in}} = 12\text{mm}$ ,  $f = 50\text{ mm}$ ,  $\text{BPP} = 88$

$D_{\text{foc}} = 0,70\text{ mm}$        $M2 =$   
 $D_{\text{foc}} = 0,35\text{ mm}$        $M2 = 60$

CO2 :  $D_{\text{in}} = 30\text{mm}$ ,  $f = 125\text{ mm}$ ,  $D_{\text{foc}} = 0,3\text{ mm}$

$\text{BPP} = 72$        $M2 = 5,33$